

CT-800 Vrtací souprava

Návod k použití

Vrtací souprava je navržena pro domácí/hobby použití jako např. v modelářství, elektronice nebo pro výuku. Vrtačka používá kompaktní motor, napájený dodávaným výkonným adaptérem. Po zasunutí do běžné zásuvky dodává bezpečné 12V napětí pro vrtačku.

Součástí sady jsou nástroje pro použití v zájmové činnosti zahrnující 5 vysokorychlostních vrtáků, 5 niklovaných mosazných sklíčidel, čtyři brousící nástavce a brusný kotouč.

Před použitím vrtačky si, prosím, přečtěte tento návod:

1. Napájecí adaptér sestává z hlavní části, kterou zasunete do zásuvky, napájecí šňůry a napájecího konektoru, který připojíte do odpovídající zásuvky na vrtačce.
2. Před prvním použitím vrtačky zkontrolujte vypínač na těle vrtačky a přepněte jej do polohy 0-vypnuto.

Upozornění

Aby nedošlo ke zranění vždy před výměnou nástroje odpojte vrtačku od napájecího adaptéru.

Upevnění nástrojů

1. Odpojte vrtačku od napájecího adaptéru.
2. Vrtačka používá vřeteno s převlečnou maticí do kterého pomocí odpovídající kleštiny upnete stopku nástroje.
3. Zablokujte vřeteno proti otáčení pojistkou a nástroj řádně upevněte převlečnou maticí na vřetenu.
4. Zapněte vrtačku a pečlivě zkontrolujte zda upnutý nástroj je také správně vycentrovaný. Pokud se nástroj točí jakkoli nepravidelně, vypněte vrtačku a upevněte nástroj tak, aby se točil naprosto pravidelně.

Pozor

1. Používejte vrtačku s velkou opatrností a velmi pozorně, dodávané nástroje jsou velmi ostré a mohlo by snadno dojít k poranění. Rovněž chraňte oči vhodnými ochrannými brýlemi.
2. Když motor pracuje nepokoušejte se ho zastavit nebo použít blokování hřídele. Mohlo by dojít k poškození motoru nebo ke zranění.
3. Nezakrývejte ventilační otvory v těle vrtačky.
4. Zabraňte kontaktu vrtačky nebo napájecího adaptéru s jakoukoli kapalinou. Pokud vrtačka zvlhne, nechte ji na vhodném místě uschnout. Pak ji můžete opět bezpečně používat.
5. Nepoužívejte vrtačku v prostředí s hořlavými materiály
6. Vrtačka není hračka, nenechte ji používat dětmi bez dozoru.
7. Vřeteno vrtačky je připevněno ke hřídeli motoru šroubkem na šestihran. Tento šroubek je nutno pravidelně kontrolovat a případně dotáhnout.